
867B

369

5 cm

Rumbalara Bores



Feb 1944
up to 4pp Wash troughs

River

Short

Bore No.	R.L. of Surface	Depth of Bore	Depth to Bottom	R.L. of Bottom	Value
1	100.00 Assumed datum	Bore not drilled			
2	105·7	21′	20′	85·7	Trace
3	114·6	44′	43′	71·6	Trace
4	116·6	58′	56′	60·6	Trace
5	120·4	58′	57′	63·4	Trace
6	128·1	31′	21′	107·1	Nil
7	120·3	55′	53′	67·3	Trace
8	120·2	53′	51′	69·2	Trace
9	115·5	149′	50′	65·5	Trace
10	118·4	57′	55′	63·4	Trace
11	121·7	34′	28′	93·7	Nil
12	122·5	65′	63′	57·5	Trace
13	128·9	58′	56′	72·9	Trace
14	131·0	41′	39′	92·0	Nil
15	134·6	61′	58′	76·6	Nil
16	142·5	92′	89′	53·5	Trace
17	153·6	93′	92′	61·6	Trace
18	159·2	103′	103′	56·2	Trace
19	158·6	105′	105′	53·6	Trace
20	153·6	101′	99′	54·6	Trace
21	164·9	103′	102′	62·9	Trace
22	164·2	97′	95′	69·2	Nil
23	162·0	98′	96′	66·0	Nil
24	170·5	99′	97′	73·5	Nil
25	182·8	50′	Bore not bottomed		
26	156·3	203′	127′	29·3	Nil
27	119·4	176′	54′	65·4	Nil

D. Dickenson
1944

867-32(A) SEE OTHER PLAN 867-32